

# 今回の大雨による鉄道施設の主な被害について

7月8日 6時00分時点

○今回の大雨により、16事業者58路線で運転を休止中。このうち、12事業者23路線では、施設被害が発生。

**⑨JR西日本 伯備線**  
 ・発生日:7月5日  
 ・足立～新郷で土砂流入  
 ・運休区間:備中高梁～生山

土砂流入

**⑩JR西日本 芸備線**  
 ・発生日:7月7日  
 ・狩留家～白木山で第1三篠川橋りょう(1915年製、橋りょう長約83m)流失  
 ・運休区間:広島～備中神代

橋りょう流失

**⑭JR九州 筑肥線**  
 ・発生日:7月6日  
 ・鹿家～浜崎で土砂流入、軌道変位  
 ※停車中の列車が土砂に流され軌道とともに移動  
 ・運休区間:筑前前原～西唐津

土砂流入 軌道変位

**②JR東海 高山線**  
 ・発生日:6月29日  
 ・飛騨萩原～上呂間で線路近くの斜面が崩壊、線路内に土砂流入  
 ・7月7日、坂上～打保で土砂流入  
 ・運休区間:美濃太田～猪谷

被災直後

流入量 幅約60m×高さ2m


至 飛騨萩原駅

至上呂駅

土砂流入

**⑥WILLER TRAINS 宮津線**  
 ・発生日:7月7日  
 ・栗田～宮津で道床流失  
 ・運休区間:豊岡～西舞鶴

道床流失



今回の大雨による鉄道施設被害箇所一覧(7月8日 6時00分時点)

事業者名	路線	番号	区間	概要	運休区間	発生日
JR北海道	函館線	①	比羅夫～倶知安 他	土砂流入等	長万部～然別	7月5日
JR東海	高山線	②	飛騨萩原～上呂 他	土砂流入	美濃太田～猪谷	6月29日
	紀勢線	③	新鹿～波田須 他	線路陥没等	紀伊長島～熊野市	7月7日
長良川鉄道	緑葉青線	④	郡上八幡～自然園前	線路冠水	美濃市～北濃	7月6日
山陽電気鉄道	本線	⑤	須磨浦公園～山陽塩屋	線路冠水	山陽須磨～霞ヶ丘	7月6日
WILLER TRAINS	宮津線	⑥	栗田～宮津 他	土砂流入等	豊岡～西舞鶴	7月6日
神戸電鉄	粟生線	⑦	西鈴蘭台～篠崎 他	法面崩壊	西鈴蘭台～粟生	7月7日
	関西線	⑧	笠置～加茂	土砂流入等	亀山～加茂	7月6日
伯備線	⑨	笠置～加茂	土砂流入等	倉敷～根雨	7月5日	
	芸備線	⑩	白木山～狩留家 他	橋りょう流失等	広島～備中神代	7月7日
呉線	⑪	安芸幸崎～忠海	土砂流入	海田市～三原	7月7日	
	山陽線	⑫	八木松～瀬野 他	土砂流入等	網干～新山口	7月7日
因美線	⑬	那岐～美作河井 他	土砂流入等	東津山～鳥取	7月7日	
	姫新線	⑭	久世～中国勝山 他	土砂流入等	姫路～新見	7月7日
津山線	⑮	備前原～玉拍	橋りょう冠水	岡山～津山	7月7日	
	宇野線	⑯	備前田井駅	線路斜面崩壊	岡山～宇野	7月7日
福塩線	⑰	備後本庄～横尾	土砂流入	福山～津町	7月7日	
	井原線	⑱	吉備真備駅	駅施設冠水	福山～津町	7月7日
錦川鉄道	錦川清流線	⑲	川西～清流新岩園	土砂流入	川西～錦町	7月7日
JR四国	予讃線	⑳	本山～観音寺	橋りょう洗掘	多度津～松山	7月7日
平成筑豊鉄道	田川線	㉑	崎山～瀬じいの森	築堤崩壊	行橋～田川	7月6日
JR九州	筑肥線	㉒	鹿家～浜崎	土砂流入	筑前前原～唐津	7月6日
	豊肥線	㉓	鎌瀬～瀬戸石	土砂流入	八代～隼人	7月7日
12事業者			23路線			

**⑳JR四国 予讃線**  
 ・発生日:7月7日  
 ・本山～観音寺間で財田川橋りょう(1913年製、橋りょう長約137m)橋脚傾斜、軌道変位  
 ・運休区間:多度津～松山

軌道変位

橋脚傾斜

※1) 現時点で現地未確認の路線も存在する。  
 ※2) 赤太枠は前回資料からの追加。  
 ※3) 仮復旧等により運行再開したものを除く。